

## I. CURATAREA PARDOSELILOR EPOXIDICE

Intretinerea pardoselii reprezinta conservarea unui aspect ingrijit pe o anumita durata. Prin curatare se subantelege indepartarea impuritatilor de pe suprafata pardoselii.

Odata cu intretinerea si curatarea pardoselilor epoxidice se obtin si alte beneficii, precum asigurarea sigurantei la pasire, igiena la locul de munca, pastrarea functionalitatii si a functiunilor optice-estetice.

Uneori suprafetele epoxidice prezinta neregularitati de structura sau de culoare, cauzate de procesul de fabricatie sau conditiile din santier, totusi acestea nu fac obiectul unei reclamatii. Deasemenea la curatarea si intretinerea periodica a pardoselilor pot ramane urme sau nazi, acestea nu pot fi evitate intotdeauna.

## II. INTRETNIRE INITIALA

=Aplicarea unui strat protector inainte de darea in folosinta	- Stergere - Periere - Polisare	<b>Produs de intretinere pentru umplerea porilor, care formeaza pelicula si este pe baza de polimeri</b> ex. Pasta de impregnare Cura IP 30	Dupa intarirea suficienta a acoperii epoxidice; dupa cel putin 7 zile (20°C)
---	---------------------------------------	--	--

In cazul pardoselilor conductive electric trebuie avut in vedere ca stratul de protectie poate influenta conductivitatea. Se vor utiliza produsele corespunzatoare!

## III. CURATARE PERIODICA SI IV. CURATARE INTERMEDIARA

=Indepartarea periodica a murdariei uzuale si a murdariei aderente	Curatare uscata: - Maturare - Aspirare	Solutie de curatare neutra ex. Grund de curatare Colo GR 20.	Zilnic pana la saptamanal, in functie de tipul de murdere
- Improrsatarea stratului initial de protectie	Curatare umeda: - Stergere - Curatare mecanizata		

## IV. CURATARE INTENSIVA

=Indepartarea murdariei persistente si a urmelor vechi de la sigilarile anterioare	Curatare mecanica: - frecare - periere	<b>Curatare cu produse alcaline sau pe baza de acid</b> ex. Produs de curatare alcalin Colo AR 30	In functie de gradul de murdere se aplica 1-2 pe an.
- Indepartarea filmului de protectie de la intretinerea / sigilarea initiala	Curatare mecanizata: - Masini de curatat cu unul sau doua discuri - Masini de curatat automate	pentru uleiuri sau Produs de curatare pe baza de acid Colo SR 30 pentru urme de calcar.	Dupa curatarea intensiva a stratului de protectie vechi, se spala suprafata cu apa si se aplica un nou strat de protectie ( vezi intretinere initiala )
- Aplicarea unui nou strat protector	Nu se vor utiliza discuri sau perii dure!		

Nu se vor utiliza solutii de curatare pe baza de acizi concentrate sau solventi!

**Produsele de curatare si procedeele de curatare trebuie testate in prealabil pe suprafete de proba!**

Indicatiile se bazeaza pe experienta practica. Pentru determinarea produselor si metodelor de curatare cele mai potrivite va recomandam sa consultati specialistii in curatare.

